Союз Советских Социалистических Республик



Государственный комитет СССР по дрлам изобретений и открытий

## ОПИСАНИЕ (п) 722860 ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(61) Дополнительное к авт. свид-ву

(22) Заявлено 09.03.78 (21) 2588222/29-33

с присоединением заявки №

(23) Приоритет

Опубликовано 25.03.80. Бюллетень № 11

Дата опубликования описания 28.03.80

(51) М. Кл.<sup>2</sup> С 03 В 37/02

(53) УДК 666:189. .212(088.8)

(72) Авторы изобретения

Н. В. Киселев, В. П. Царевский, И. И. Лукашкин, С. В. Зайцев, С. П. Шеханов, Р. Н. Соколов, В. И. Кукушкин, Г. Д. Васечкин, С. Г. Гушин, Б. А. Пупырев и Н. И. Тимофеев

(71) Заявитель

(54) СТЕКЛОПЛАВИЛЬНЫЙ СОСУЛ

1

Изобретение относится к промышленности строительных материалов, в частности к обрудованию заводов стеклянного волокна.

Известен стеклоплавильный сосуд, включающий корпус, токоподводы и внутренние нагревательные элементы [1].

Наиболее близким техническим решением к изобретению является стеклоплавильный сосуд, включающий корпус, фильерную пластину с фильерами, токоподводы, нагревательный и ячеистый гомогенизирующий экраны [2].

В известных стеклоплавильных сосудах не определено отношение площади отверстия ячейки гомогенизирующего экрана к площади канала фильеры, из-за чего не обеспечивается необходимая гомогенизация и дебит стекломассы. В результате при применении гомогенизирующего экрана с малыми ячейками на его поверхности происходит образование газовых пузырей, что препятствует прохождению стекломассы к фильерам и не обеспечивает необходимого дебита. Процесс выработки стеклянного волокна становится нестабильным, пульсирующим и не позволяет получать волокно необходимого качества. Чрезмерное увеличение размера ячейки гомогенизирующего экрана приводит к нарушению продесса гомогенизации, так как получается различная вязкость стекломассы, что приводит

волокна и даже к его прекращению.

Цель изобретения - обеспечение стабильности процесса выработки стеклянного волокна и повышение его качества.

к нарушению процесса выработки стекло-

Для достижения поставленной цели в стеклоплавильном сосуде для выработки непрерывного стеклянного волокна, включающем корпус, фильерную пластину с фильерами, токоподводы, нагревательный и ячеистый гомогенизирующий экраны, гомогенизирующий экран выполнен с соотношением площади отверстия его ячейки к площади канала фильеры в свету в пределах от 1:2 до 1:6. При этом

2

ح ۵۵ гомогенизирующий экран выполнен с ссотношением суммы площадей отверстий его ячеек к сумме площадей каналов фильер в свету в пределах от 10:1 до 30:1.

На фиг. 1 изображен стеклоплавильный сосуд в сечении; на фиг. 2 - сечение канала фильеры; на фиг. 3 - участок гомогенизирующего экрана в плане.

Стеклоплавильный сосуд включает корпус 1, фильерную пластину 2 с фильерами 3, токоподводы 4, нагревательный экран 5, гомогенизирующий экран 6 с ячейками 7.

Так, для выработки стеклянного волокна 5 - 7 мкм с применением 200400 фильерных стеклоплавильных сосудов соотношение суммы площадей ячеек
гомогенизирующего экрана к сумме площадей каналов фильер в свету находится в предёлах от 20:1 до 30:1, с применением 600-800 фильерных стеклоплавильных сосудов — от 15:1 до 25:1,
а для выработки стеклянного волокна
8-12 мкм с применением 400-800
фильерных стеклоплавильных сосудов —
от 10:1 до 20:1. Такие соотношения
позволяют обеспечить необходимый дебит стекломассы и высокопроизводитель-

ный процесс формования стеклянного во-

Формула изобретения


1. Стеклоплавильный сосуд для выработки непрерывного стеклянного волокна, включающий корпус, фильерную
пластину с фильерами, токоподводы, нагревательный и ячеистый гомогенизирующий экраны, о т л и ч а ю щ и й с я
тем, что, с целью обеспечения стабильности процесса выработки стеклянного
волокна и повышения его качества, гомогенизирующий экран выполнен с соотношением площади отверстия его ячейки
к плещади канала фильеры в свету в пределах от 1:2 до 1:6.

2. Стеклоплавильный сосуд по п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что гомогенизирующий экран выполнен с соотношением суммы площадей отверстий его ячеек к сумме площадей каналов фильер в свету в пределах от 10:1 до 30:1.

Источники информации,


принятые во внимание при экпертизе 1. Авторское свидетельство СССР № 270968, кл. С 03 В 37/02, 1968.

2. Авторское свидетельство СССР № 574405, кл. С 03 В 37/02, 1975.





PUR.1



Фиг. 3

Составитель Н. Ильиных

Редактор В. Зарванская Техред О. Андрейко Корректор М. Демчик

Заказ 530/6

Тираж 528

Подписное


ЦНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий 113035. Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Mr 1980

78491 C/44 F01 L01 KISE/09.03.78
KISELEV N V \*SU -722-860
09.03.78-SU-588222 (28.03.80) C03b-37/02
Melting vessel for glass fibre prodn. - has a homogenising screen with specified area of cell opening w.r.t. spinneret channel area

Stable prodn. of glass filaments of improved quality is ensured by using the vessel contg. housing a spinneret plate, current busbars and screens. One screen controls the heating while the other screen is cellular to ensure homogenisation of melt. The ratio of cell holes area of the screen to the area of spinneret channel is 1:2 to 1:6.

The homogenising screen has a ratio of total area of holes in its cells to the total area of spinneret channels equal to 10:1-30:1. This results in attainment of the required flow rate when spinning glass filaments of 5-7 microns. (2pp89)



F(1-C7, 1-D9B) L(1-F3B).

SU-722860

65/495

(1992)

## This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.